



CoThink
the motivactors

Context

Op donderdagavond 29 december 2016 werd de stuw in de Maas bij Grave door een aanvaring beschadigd. Deze Event Map is gemaakt om het rapport van de onderzoeksraad voor veiligheid en de acties te visualiseren.

Locatie

Stuw tussen Grave en Sambek

Auteur


Bart Smit (CoThink)

Datum laatste update


30-8-2019

Omschrijving status

Voorstellen aan betrokken gepresenteerd door Onderzoeksraad. Klik hier voor de rapportage.



CoThink Event Map: Aanvaring stuw bij Grave op 29 september 2016



Event (Blue box)

Gevolg (Blue box)

Bekende oorzaak (Blue box)

EN (Crossed circle icon)

OF (Diagonally split circle icon)

Bevorderende omstandigheid (Blue oval)

Doorbroken barrière (Blue dashed line)

Eigenaar (Grey oval)

Onbekende oorzaak (Green box)

Geanalyseerde oorzaak (Green box)

Bevorderende omstandigheid (Green oval)

Doorbroken barrière (Green dashed line)

Mogelijke actie (Yellow box)

Mogelijke barrière (Yellow dashed line)

Gekozen actie (Yellow box)

Gekozen barrière (Yellow dashed line)

Ingevoerde maatregel (Red box)

Ingevoerde barrière (Red dashed line)

Bewezen actie (Purple box)

Bewezen barrière (Purple dashed line)

Aanvullende informatie (White box with speech bubble)